

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA

95-050 Konstancinów Łódzki

ul. 8 Marca 1

tel. 42 211162,

fax. 42 2111642

e-mail: office@zgoda.pl

Kraj pochodzenia – Polska



SKARPETY PRZEMYSŁOWE

S – 2 D

Dostępny zakres wielkości:

36-38, 39-42, 43-46, 47-50.

Wielkość:

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm -
oznaczenie na wyrobie, gdzie: yyyy – rok,
mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

Rodzaj surowca: Przędze bawełniane ~ 85%

Przędze syntetyczne < 15%

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



znak CE – oznacza spełnienie wymagań
Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem

www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności
zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Skarpety przemysłowe są wyrobem wielokrotnego użytku.

Stosowanie

Skarpety przemysłowe są przeznaczone do stosowania przez pracowników noszących obuwie robocze ochronne gumowe lub skórzane dla ochrony stóp przed zimnem, poceniem się stóp oraz otarciem. Skarpety mogą być używane w strefie zagrożonej wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny skarpet.
- Należy używać skarpet o wielkości odpowiedniej do wielkości stóp użytkownika.

Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji

Skarpety przemysłowe należy prać mechanicznie w temperaturze do 60°C. Używać środków piorących do wyrobów bawełnianych białych lub kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących.



Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie – do ostatniego płukania zaleca się dodanie środka antystatycznego.



Nie stosować bielenia związkami wydziłającymi chlor.



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej.



Nie prasować.




Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania

Skarpety przemysłowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5° do +35°C przy wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie

Skarpety przemysłowe są wiązane w paczki, a następnie są wkładane w worki foliowe.

Bezpieczeństwo

Skarpety przemysłowe mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone skarpety przemysłowe powinny być wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem skarpet przemysłowych

Użytkowanie skarpet: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru stopy użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty właściwości ochronnych skarpet.

Nieszkodliwość

Skarpety przemysłowe nie wpływają drażniąco na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania.

Sposób utylizacji

Zużyte skarpety powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.