



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA

95-050 Konstancin Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 211162, fax. 42 2111642
e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska

Skarpety przemysłowe S-1/72A z przędz antybakteryjną

Dostępny zakres wielkości:
55-75

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie, gdzie: yyyy – rok, - mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

Rodzaj surowca: przędze bawełniane, przędze syntetyczne: PP antybakteryjny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r
znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.
Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.

Skarpety przemysłowe są wyrobem wielokrotnego użytku.

Stosowanie:

Skarpety przemysłowe są przeznaczone do stosowania przez pracowników noszących obuwie robocze ochronne gumowe lub skórzane dla ochrony stóp przed zimnem, poceniem się stóp oraz otarciem. Ponadto skarpety dzięki zastosowaniu w nich przędzy zmodyfikowanej dodatkiem antybakteryjnym na bazie biogenicznego srebra zatrzymują rozwój bakterii, pleśni i grzybów. Skarpety nie stwarzają zagrożenia spowodowanego elektrycznością statyczną pod warunkiem zastosowania kompletnego ubioru zapewniającego właściwe uzmięnienie pracownika w określonych warunkach zagrożenia.

Sposób użycia

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny skarpet.


Konserwacja i przechowywanie

Piktogramy informujące o sposobie konserwacji:

	Skarpety przemysłowe należy prać mechanicznie w temperaturze do 30°C. Używać środków piorących do wyrobów bawełnianych białych lub kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie – do ostatniego płukania zaleca się dodanie środka antystatycznego.		
	Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor		Nie prasować.
	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej.		Nie czyścić chemicznie

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania



Skarpety przemysłowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od - 5 do + 35⁰ C przy wilgotności < 80%.

Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie:

Skarpety przemysłowe są wiązane w paczki, a następnie są wkładane w worki foliowe.

Bezpieczeństwo:

Skarpety przemysłowe mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.

Uszkodzone skarpety przemysłowe powinny być wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem skarpet przemysłowych

Użytkowanie skarpet: niezidentyfikowanych, niezgodne z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru stopy użytkownika- ryzyko braku skutecznej ochrony. Przechowywanie w nieodpowiedni sposób niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty właściwości ochronnych skarpet.

Nieszkodliwość

Skarpety przemysłowe nie wpływają drażniąco na skórę i nie wpływają niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunkach stosowania..

Sposób utylizacji

Zużyte skarpety powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.