

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA



95-050 Konstancin Łódzki

ul. 8 Marca 1,

tel. 42 211162, fax. 42 2111642

e-mail: office@zgoda.pl

Kraj pochodzenia – Polska

SPODENKI


Z TAŚMĄ ODBLASKOWĄ

Symbol prod.: **S – 1**

Skład surowcowy:

dzianina Coolmax, taśma odblaskowa

Wielkość:



gdzie:

A – obwód pasa

Dostępny zakres wielkości:

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-129

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl
w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkownika

Spodenki są wyrobem wielokrotnego użytku.

Stosowanie:

Spodenki są stosowane jako odzież zawodowa.

Spodenki chronią użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami typu:

- powierzchniowe urazy mechaniczne,
 - czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
- Taśma odblaskowa poprawia widoczność pracowników w świetle odbitym.

Sposób użycia:

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny spodenek.
- Należy używać spodenek o wielkości odpowiadającej do rozmiaru obwodu pasa.

Konserwacja i przechowywanie:

Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.



Spodenki należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 40°C. Używać środków piorących do wyrobów kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie.



Nie chlorować.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.




Prasować (po lewej stronie z wyłączeniem taśmy odblaskowej) w temperaturze nie przekraczającej 110°C.



Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.



Spodenki należy przechowywać na półkach w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80 %.

Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie:

Spodenki są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

Bezpieczeństwo:

Spodenki mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone spodenki powinny być wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem spodenek:

Użytkowanie spodenek: niezidentyfikowanych, niezgodnie z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru obwodu pasa użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony. Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

Nieszkodliwość:

Użyte do produkcji spodenek materiały nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Spodenki nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji:

Zużyte spodenki powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.