

# SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA



95-050 Konstancin Łódzki

ul. 8 Marca 1,

tel. 42 2111162, fax. 42 2111642

e-mail: [office@zgoda.pl](mailto:office@zgoda.pl)

Kraj pochodzenia – Polska


## SPODENKI

Symbol prod.: **S – 2**

Skład surowcowy:  
dzianina Coolmax

Wielkość:

gdzie:  
A – obwód pasa



Dostępny zakres wielkości:

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-129

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,  
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

**Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem [www.zgoda.pl](http://www.zgoda.pl) w zakładce Deklaracje UE.**



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkownika

Spodenki są wyrobem wielokrotnego użytku.

### Stosowanie:

Spodenki są stosowane jako odzież zawodowa.

Spodenki chronią użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami typu:

- powierzchniowe urazy mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

### Sposób użycia:

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny spodenek.
- Należy używać spodenek o wielkości odpowiedniej do rozmiaru obwodu pasa.

### Konserwacja i przechowywanie:

Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.



Spodenki należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 40°C. Używać środków piorących do wyrobów kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w cieplej i zimnej wodzie.



Nie chlorować.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.



Prasować (po lewej stronie) w temperaturze nie przekraczającej 110°C.



Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.



Spodenki należy przechowywać na półkach w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80 %.

Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

rok/m-c

### Pakowanie:

Spodenki są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

### Bezpieczeństwo:

Spodenki mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone spodenki powinny być wycofane z użytkowania.

### Ryzyka związane ze stosowaniem spodenek:

Użytkowanie spodenek: niezidentyfikowanych, niezgodnie z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru obwodu pasa użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

### Nieszkodliwość:

Użyte do produkcji spodenek materiały nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Spodenki nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

### Sposób utylizacji:

Zużyte spodenki powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.