

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA



95-050 Konstancinów Łódzki
ul. 8 Marca 1,
tel. 42 2111162, fax. 42 2111642
e-mail: office@zgoda.pl
Kraj pochodzenia – Polska


KOSZULKA

PKO – 3

Symbol prod.:

Skład surowcowy:
dzianina Coolmax

Wielkość:



gdzie:

A- wysokość

B – obwód klatki piersiowej.

Dostępny zakres wielkości:

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194
B	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie,
gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



kat. I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem www.zgoda.pl w zakładce Deklaracje UE.



Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania

Koszulka PKO-3 jest wyrobem wielokrotnego użytku.

Stosowanie:

Koszulka jest stosowana jako odzież zawodowa. Koszulka chroni użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami typu:

- powierzchniowe urazy mechaniczne,
- czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Sposób użycia:

- Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności i stan techniczny koszulki.
- Należy używać koszulki o wielkości odpowiedniej do rozmiaru obwodu klatki piersiowej i wzrostu użytkownika.

Konserwacja i przechowywanie:

Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.



Koszulki należy prać wodno-mechanicznie w temperaturze do 40°C. Używać środków piorących do wyrobów kolorowych w ilościach podanych na opakowaniu przez producenta środków piorących. Płukanie: kilkakrotnie w ciepłej i zimnej wodzie.



Nie chlorować.



Nie suszyć w suszarce bębnowej




Prasować (po lewej stronie) w temperaturze nie przekraczającej 110°C.



Nie czyścić chemicznie

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie gotować!

Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.



Koszulki należy przechowywać na półkach w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.



Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania.



Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Pakowanie:

Koszulki są pakowane w worki foliowe, a następnie w opakowania zbiorcze (kartony, worki papierowe itp.).

Bezpieczeństwo:

Koszulki mogą być używane do pierwszych oznak zużycia mechanicznego. Uszkodzone koszulki powinny być wycofane z użytkowania.

Ryzyka związane ze stosowaniem koszulek:

Użytkowanie koszulek: niezidentyfikowanych, niezgodnie z przeznaczeniem, zużytych, po terminie przydatności, uszkodzonych, źle dobranych do rozmiaru obwodu klatki piersiowej i wzrostu użytkownika – ryzyko braku skutecznej ochrony.

Przechowywanie w nieodpowiedni sposób, niewłaściwe warunki transportu, konserwacja wyrobu niezgodna z instrukcją – ryzyko utraty parametrów ochronnych.

Nieszkodliwość:

Użyte do produkcji koszulek materiały nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Koszulki nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

Sposób utylizacji:

Zużyte koszulki powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.