

# SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA



95-050 Konstancinów Łódzki  
ul. 8 Marca 1,  
tel. 42 2111162, fax. 42 2111642  
e-mail: [office@zgoda.pl](mailto:office@zgoda.pl)  
Kraj pochodzenia – Polska

## PLECAK GÓRNICZY

Symbol:

**ZP-1**



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



*Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkownika*

### **Charakterystyka produktu / Stosowanie**

Plecak górniczy przeznaczony jest do praktycznego i bezpiecznego noszenia niezbędnego wyposażenia pracowników pracujących w zakładach górniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych oraz na powierzchni). Został zaprojektowany w celu poprawy komfortu pracy, tak aby przenoszone w nim przedmioty nie utrudniały wykonywania czynności. Plecak spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2018-10 p. 4.2.1. co potwierdza możliwość stosowania w środowisku pracy górniczej w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Plecak nie stwarza zagrożenia spowodowanego elektrycznością statyczną pod warunkiem zastosowania kompletnego ubioru zapewniającego właściwe uziemienie pracownika w określonych warunkach zagrożenia.

*Piktogram informujący, że jest to wyrób o właściwościach antyelektrostatycznych.*



Nie jest źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną i może być stosowany w środowisku pracy górniczej w atmosferze zagrożonej wybuchem. Plecaki spełniają wymagania normy EN 1149-5:2018-10 p.4.2.1.

Plecak wyposażony jest w dwie kieszenie główne i dwie kieszenie boczne.

Plecak należy nosić z taśmami (szelkami) założonymi na oba ramiona.

Długość taśm wyregulować za pomocą zastosowanych klamr. Zastosowany w plecaku pas biodrowy, po wyregulowaniu pozwala na odciążenie ramion.

Należy dbać aby obciążenie było rozłożone w plecaku równomiernie. Zastosowane elementy z taśmy odblaskowej dodatkowo poprawiają widzialność użytkownika w świetle odbitym.

Skład surowcowy:

Tkanina poliestrowa powlekana PVC

Taśma odblaskowa

Data produkcji (Nr partii): yyyy.mm - oznaczenie na wyrobie, gdzie: yyyy – rok, mm – miesiąc produkcji.

### **Konserwacja i przechowywanie:**

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Czyścić zwilżoną ściereczką lub gąbką.

*Piktogramy informujące o warunkach konserwacji.*



Nie prasować.



Nie chlorować



Suszyć w stanie rozwieszonym po nadaniu pierwotnego kształtu.




Nie prasować.



Nie czyścić chemicznie

*Piktogramy informujące o warunkach przechowywania.*



Plecaki należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach zbiorczych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zamoczeniem w temperaturze od -5°C do +35°C przy wilgotności < 80%.

### **Nieszkodliwość:**

Użyte do produkcji plecaków materiały nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Plecaki nie wpływają drażniąco na skórę w normalnych lub racjonalnych warunkach użytkowania.

### **Sposób utylizacji:**

Zużyte plecaki powinny być utylizowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach uprawnionych do utylizacji tego typu odpadów.